

Instandsetzung Freibad zwischen den Hölzern, Oberengstringen

Anlage:

- 50.00 m Schwimmbecken mit Sprunggrube und Nichtschwimmerbeckenbereich (1750 m²)
- Lehrschwimmbecken
- Kinderplanschbecken

Instandsetzung der Becken:

- Entfernung der Beschichtung
- Lokaler Ersatz des Sperrputzes
- Erneuerung der Dilatationsfugen
- HDW Abtrag
- Reprofilierung mit Spitzmörtel bzw. -beton

Um- und Neubauten:

- Ersatz des Sprungturmes
- Umbau des Filtergebäudes
- Ergänzung des Beckenumganges

