

Instandsetzung Sihlhochstrasse, Zürich SN 3.4.2

Gesamtinstandsetzung:

- Überbeton auf ganze Fläche aus statischen Gründen und zur Egalisierung der Unebenheiten
- Neue Betonleitmauern an Rändern + Mitte
- Erneuerung Abdichtung + Beläge
- Ersatz und Erweiterung der Lärmschutzwände
- Ersatz der Fahrbahnübergänge
- Lagerinstandsetzung
- Hohlkasteninstandsetzung
- Ersatz Werkleitungen/Entwässerungen
- Bau und Betrieb einer Hilfsbrücke

